

SAVOIR-FAIRE En action

VPF11A-1221-I

BELZONA RÉPARE TEMPORAIREMENT LES FUITES D'UN SERPENTIN

CLIENT:
Hôpital.

DATE DE L'APPLICATION:
Février 2006.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:
Serpentin d'un système de ventilation principal.

PROBLÈME:
Les fissures et les petits trous provoquent des pertes de vapeur.

PRODUIT BELZONA:
Belzona 1221 Super E-Metal et Belzona 1111 Super Metal.

ALLIAGE:
Cuivre.

MÉTHODE D'APPLICATION:
Adaptation de la procédure VPF11A.

FAITS BELZONA:
Cette réparation a permis de terminer l'hiver pour le remplacement du serpentin au printemps.

PHOTOGRAPHIES:

1. Fuites de vapeur;
2. Réparation avec collet;
3. Le collet est à la hauteur du trou;
4. Le Belzona 1111 Super Metal vient nous donner un peu plus de longévité d'application.

